

**Акт ежегодного осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты**

№ 1

от 31 мая 2023 г.

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты

Адрес установки: г. Воркута, ул. Димитрова, д.16

Характеристика поверхности игровой площадки: асфальт

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Карусель Romana 108.27.02	новое оборуд.	нет		
2	Песочница Romana 109.01.02	новое оборуд.	нет		
3	Качалка Romana 108.30.00	новое оборуд.	нет		
4	Качалка - балансир Romana 108.01.02	новое оборуд.	нет		
5	Игровой комплекс Romana 104.03.00	новое оборуд.	нет		
6	Песочный дворик Romana 109.12.00	новое оборуд.	нет		
7	Игровой комплекс Romana 104.15.00	новое оборуд.	нет		
8	Спортивный комплекс Romana 401.05.00	новое оборуд.	нет		

Комиссия по проведению осмотра детской игровой площадки в летний оздоровительный период в составе:

Председатель комиссии – А.Г. Русова – исполняющий обязанности заведующего;

Члены комиссии: Вокина И.В. - заместитель заведующего; Рюмина Т.В.- старший воспитатель;

Петрушова М.В. – делопроизводитель.

произвела визуальный осмотр оборудования, проверила качество установки, работоспособность, безопасность детского игрового оборудования на территории детской игровой площадки МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты и подтверждает его пригодность к дальнейшей безопасной эксплуатации.

Осмотр провела комиссия в составе:

И.о. заведующего
Заместитель заведующего
председатель профкома
делопроизводитель

А.Г. Русова
И.В. Вокина
Т.В. Рюмина
М.В. Петрушова