

**Акт ежегодного осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты**

№ 5

от 31 мая 2023 г

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты

Адрес установки: г. Воркута, ул. Димитрова, д.16

Оборудование: «Игровой комплекс Романа 104.03.00»

Комиссия в составе:

Председатель комиссии – А.Г. Русова – исполняющий обязанности заведующего;

Члены комиссии: Вокина И.В. - заместитель заведующего, Рюмина Т.В. - старший воспитатель, Петрушова М.В. – делопроизводитель

произвела визуальный осмотр Детской игровой площадки, проверила качество установки, с целью ввода в эксплуатацию и составила настоящий акт о нижеследующем:

К приемке предъявлено следующее оборудование:

«Игровой комплекс Романа 104.03.00»

№	Наименование оборудования	Технические характеристики	Параметры
1.	Игровой комплекс Романа 104.03.00	Длина	2,24 м
		Ширина	1,02 м
		Высота	2,42 м
		Размер размещения площадки	650 мм
		Возраст ребенка	3-7 лет
		Срок службы (не менее)	5 лет
		Минимальная толщина ударопоглощающего покрытия в зоне безопасности (песок, древесные опилки)	300мм

Решение комиссии:

Визуальный осмотр детской площадки, качество установки, работоспособность и безопасность детской игровой площадки на территории МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты подтверждает ее пригодность к дальнейшей безопасной эксплуатации.

Осмотр провела комиссия в составе:

И.о. заведующего
Заместитель заведующего
Старший воспитатель
делопроизводитель

А.Г. Русова
И.В. Вокина
Т.В. Рюмина
М.В. Петрушова