

**Акт ежегодного осмотра и проверки оборудования детской игровой площадки
в МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты**

№ 6

от 31 мая 2023 г

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11 комбинированного вида «Катюша» г. Воркуты

Адрес установки: г. Воркута, ул. Димитрова, д.16

Характеристика поверхности игровой площадки: асфальт

Перечень оборудования:

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	Бревно гимнастическое (2шт.)	удовлетворительное	нет	покраска	
2	Песочница деревянная (2 шт.)	удовлетворительное	нет	покраска	
3	Столик детский	удовлетворительное	нет	покраска	
4	Гусеница	удовлетворительное	нет	покраска	
5	Паровозик (из бревна)	удовлетворительное	нет	покраска	

Комиссия по проведению осмотра детской игровой площадки в летний оздоровительный период в составе:

Председатель комиссии – А.Г. Русова – исполняющий обязанности заведующего;


Члены комиссии: Вокина И.В. - заместитель заведующего; Рюмина Т.В.- старший воспитатель;

Петрушова М.В. – делопроизводитель.

произвела визуальный осмотр оборудования, проверила качество установки, работоспособность, безопасность детского игрового оборудования на территории детской игровой площадки МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты и подтверждает его пригодность к дальнейшей безопасной эксплуатации.

Осмотр провела комиссия в составе:

И.о. заведующего
Заместитель заведующего
председатель профкома
делопроизводитель



А.Г. Русова
И.В. Вокина
Т.В. Рюмина
М.В. Петрушова